

## 現地確認状況写真



処理前の保管状況

(蕨戸田衛生センターから引き取られた成型品)



フィルムにキズをつける機械の投入口

(最初にここに投入され、その後人の手でフィルムを除去、  
機械で破碎・選別される)



洗浄・沈殿の工程で水に浮いたキャップ部分



フレーク製品

(少しキャップ部分が残っているが、これ以上の選別は困難と思われた。)