

## 事業系一般廃棄物搬入検査結果について（第1回）

1. 検査日時 令和8年5月21日(木)

2. 搬入事業者数 2 業者

3. 検査車両台数 3 台

- ## 4. 検査結果

- ・不適正搬入物なし 0 台

- ・不適正搬入物の混入あり 3 台

- ・不適正搬入物の混入が多量にあり  
不燃物、有害・危険・爆発性のあるもの  
繊維類、角材、剪定枝などの定められた  
形状・寸法を著しく超えているもの 0台

- ## 5. 検査結果概要

事業系一般廃棄物の受け入れ基準に基づき、3台搬入ごみの検査を行いました。

すべての車両で廃プラスチック類（トレイ、ラップ、PP バンド、シート）の混入がありましたので産業廃棄物がなくなるよう改善をお願いしました。

- ## 6. 不適正搬入物写真

